

# Energieausweis für Nicht-Wohngebäude - Planung


gemäß ÖNORM H5055  
und Richtlinie 2002/91/EG



Osterreichisches Institut für Bautechnik

Gebäude	Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)		
Gebäudeart	Kindergarten	Erbaut im Jahr	1920
Gebäudezone	Katastralgemeinde Velden am Wörthersee		
Straße	Bäckerteichstrasse 9	KG - Nummer	75318
PLZ/Ort	9220 Velden am Wörthersee	Einlagezahl	
		Grundstücksnr.	778/5
EigentümerIn	Marktgemeinde Velden am Wörthersee Seecorso 2 9220 Velden am Wörthersee		

## SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



HWB-ref\* = 21,3 kWh/m²a

## ERSTELLT

ErstellerIn	Heiser	Organisation	ARCH+MORE ZT GmbH
ErstellerIn-Nr.		Ausstellungsdatum	13.10.2011
GWR-Zahl		Gültigkeitsdatum	Planung
Geschäftszahl			



Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

# Energieausweis für Nicht-Wohngebäude - Planung

gemäß ÖNORM H5055  
und Richtlinie 2002/91/EG



Ostösterreichisches Institut für Bautechnik

## GEBÄUDEDATEN

<b>Brutto-Grundfläche</b>	835 m <sup>2</sup>
<b>konditioniertes Brutto-Volumen</b>	3.019 m <sup>3</sup>
<b>charakteristische Länge (lc)</b>	1,55 m
<b>Kompaktheit (A/V)</b>	0,64 1/m
<b>mittlerer U-Wert (Um)</b>	0,21 W/m <sup>2</sup> K
<b>LEK - Wert</b>	18

## KLIMADATEN

<b>Klimaregion</b>	SB
<b>Seehöhe</b>	450 m
<b>Heizgradtage</b>	3747 Kd
<b>Heiztage</b>	182 d
<b>Norm - Außentemperatur</b>	-12,5 °C
<b>Soll - Innentemperatur</b>	20 °C

	Referenzklima zonenbezogen	Standortklima zonenbezogen
	spezifisch	spezifisch
<b>HWB*</b>	17.795 kWh/a	5,89 kWh/m <sup>3</sup> a
<b>HWB</b>	18.092 kWh/a	21,66 kWh/m <sup>2</sup> a
<b>WWWB</b>		20.285 kWh/a
<b>NERLT-h</b>		7.863 kWh/a
<b>KB*</b>	1.934 kWh/a	0,64 kWh/m <sup>3</sup> a
<b>KB</b>		24.134 kWh/a
<b>NERLT-k</b>		20.337 kWh/a
<b>NERLT-d</b>		24,35 kWh/m <sup>2</sup> a
<b>NE</b>		2.984 kWh/a
<b>HTEB-RH</b>		3,57 kWh/m <sup>2</sup> a
<b>HTEB-WW</b>		4.078 kWh/a
<b>HTEB</b>		3.170 kWh/a
<b>KTEB</b>		12.427 kWh/a
<b>HEB</b>		14,88 kWh/m <sup>2</sup> a
<b>KEB</b>		40.575 kWh/a
<b>RLTEB</b>		48,58 kWh/m <sup>2</sup> a
<b>BeiEB</b>		24.134 kWh/a
<b>EEB</b>		28,90 kWh/m <sup>2</sup> a
<b>PEB</b>		k.A.* kWh/a
<b>CO2</b>		k.A.* kWh/m <sup>2</sup> a
		85.046 kWh/a
		101,83 kWh/m <sup>2</sup> a

Anforderung Thüringen:  
HWB\* = max. 10,01

erfüllt ✓

KB\* = max 9,9  
erfüllt ✓

\* k.A. = keine Angabe, die Teile für die Berechnung wurden nicht ausgeführt

## ERLÄUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a  
EA-NWG  
25.04.2007

## Datenblatt GEQ

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

#### Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF	835 m <sup>2</sup>	charakteristische Länge l <sub>C</sub>	1,55 m
Konditioniertes Brutto-Volumen	3.019 m <sup>3</sup>	Kompaktheit A <sub>B</sub> / V <sub>B</sub>	0,64 m <sup>-1</sup>
Gebäudehüllfläche A <sub>B</sub>	1.946 m <sup>2</sup>	mittlere Raumhöhe	3,62 m

#### Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

#### Ergebnisse am tatsächlichen Standort: Velden am Wörthersee

Leitwert L <sub>T</sub>	404,7 W/K
Mittlerer U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) U <sub>m</sub>	0,21 W/m <sup>2</sup> K
Heizlast P <sub>tot</sub>	15,3 kW
Transmissionswärmeverluste Q <sub>T</sub>	42.367 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Q <sub>V</sub>	6.842 kWh/a
Solare Wärmegewinne passiv η x Q <sub>s</sub>	13.488 kWh/a
Innere Wärmegewinne passiv η x Q <sub>i</sub>	schwere Bauweise 15.436 kWh/a
Heizwärmebedarf Q <sub>h</sub>	20.285 kWh/a
<b>Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB<sub>BGF</sub></b>	<b>24,29 kWh/m<sup>2</sup>a</b>

#### Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswärmeverluste Q <sub>T</sub>	37.677 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Q <sub>V</sub>	6.086 kWh/a
Solare Wärmegewinne passiv η x Q <sub>s</sub>	10.750 kWh/a
Innere Wärmegewinne passiv η x Q <sub>i</sub>	14.922 kWh/a
Heizwärmebedarf Q <sub>h</sub>	18.092 kWh/a
<b>Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB<sub>BGF ref</sub></b>	<b>21,66 kWh/m<sup>2</sup>a</b>

#### Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme)

Warmwasser: kombiniert mit Raumheizung

RLT Anlage: Prozessbedingt; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,11; Blower-Door: 0,40; freie Eingabe (Prüfzeugnis) 84%; kein Erdwärmetauscher

#### Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH [www.geq.at](http://www.geq.at)

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte Gebäudestrukturen vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:

B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

#### Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Die Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

## OI3-Klassifizierung - Ökologie der Bauteile Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

Datum BAUBOOK: 20.07.2011

$V_B$	3.019,06 m <sup>3</sup>	$I_c$	1,55 m
$A_B$	1.946,46 m <sup>2</sup>	KOF	2.238,60 m <sup>2</sup>
BGF	835,20 m <sup>2</sup>	$U_m$	0,21 W/m <sup>2</sup> K

Bauteile	Fläche	Wärmed.-koeffiz.	PEI	GWP	AP
			A [m <sup>2</sup> ]	U [W/m <sup>2</sup> K]	[MJ]
AD01 Villa Decke zu Dachraum	91,24	0,072	103.030,0	-611,8	27,8
AW01 Villa Außenwand	373,46	0,297	508.402,3	37.451,9	122,6
AW02 Zubau Außenwand	216,32	0,092	184.656,6	-2.416,9	65,6
AW03 Zubau Außenwand Gaupe	14,88	0,134	7.652,1	-716,2	2,9
DS04 Villa Dachschräge	114,12	0,080	130.873,4	-7.704,2	35,5
DS05 Zubau Dachschräge Gaupen	49,52	0,086	56.628,4	-2.676,9	14,0
FD01 Zubau Flachdach	345,70	0,084	361.928,2	-2.769,9	156,7
EB01 Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)	390,43	0,100	979.281,2	59.021,7	279,8
KD01 Villa Decke zu Keller	152,58	0,108	112.886,0	-121,4	39,2
EW01 Zubau erdanl. Wand (<=1,5m unter Erdreich)	64,05	0,212	23.896,4	1.785,2	6,4
ZD01 Villa warme Zwischendecke	292,20		108.887,7	-3.861,6	51,6
FE/TÜ Fenster und Türen	134,16		138.317,9	2.548,7	54,3
<b>Summe</b>			<b>2.716.440</b>	<b>79.929</b>	<b>856</b>

PEI (Primärenergieinhalt nicht erneuerbar)	[MJ/m <sup>2</sup> KOF]	1.213,46
Ökoindikator PEI	OI PEI Punkte	71,35

GWP (Global Warming Potential)	[kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> KOF]	35,70
Ökoindikator GWP	OI GWP Punkte	42,85

AP (Versäuerung)	[kg SO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> KOF]	0,38
Ökoindikator AP	OI AP Punkte	69,03

OI3-BGF (Ökoindikator)	OI3- BGF Punkte	163,70
------------------------	-----------------	--------

OI3-BGF = (OI PEI + OI GWP + OI AP) / 3 \* KOF / BGF

Hinweis: Die OI3-BGF-Punkte werden für die Wohnbauförderung noch umgerechnet!



## Baubook - Schichten

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

Schichtbezeichnung Baubook Bezeichnung	Indexnr.	Lambda [W/mK]	Dichte [kg/m³]	im Bauteil
Kalk-Zementputz	2142684360	0,800 1,000	1.800	AW01
PZ Kalk-Zementputz		1,000		ZD01, KD01
Kalkzementmörtel	2142684352	1,700	1.800	
Schilf / Strohplatte unverputzt		0,056	190	ZD01, KD01
Schilfplatte, Wärmefluss quer zur Halmrichtung	2142684275	0,060	140	
Holz - Schnittholz Nadel(Wärmefluss quer z.Faser) nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden	2142684308	0,120	450	ZD01, KD01
Kies				FD01
Sand, Kies jeweils lufttrocken	2142684340	0,700	1.800	
Konterlattung				AW02, DS05, AW03
Holz - Brettschichtholz	2142684376	0,120	450	
Lattung				DS04
Holz - Schnittholz Laub rauh, luftgetrocknet	2142700436	0,180	800	
Lattung				AW02, DS05, AW03
Holz - Brettschichtholz	2142684376	0,120	450	
Pfosten				FD01, DS05
Holz - Schnittholz Laub gehobelt, technisch getr.	2142700435	0,180	800	
Sparren				DS04
Holz - Schnittholz Laub gehobelt, technisch getr.	2142700435	0,180	800	
Streuschalung				DS04
Holz - Schnittholz Laub rauh, luftgetrocknet	2142700436	0,180	800	
Tram				AD01
Holz - Schnittholz Laub gehobelt, technisch getr.	2142700435	0,180	800	
Tram				ZD01, KD01
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden	2142684298	0,120	450	
Vollschalung				DS04, DS05
Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken	2142684304	0,120	500	
AUSTROTHERM EPS F PLUS	2142686796	0,031	15	KD01
AUSTROTHERM EPS W30 PLUS	2142686797	0,030	30	DS04, DS05, AD01

## Baubook - Schichten

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

Schichtbezeichnung Baubook Bezeichnung	Indexnr.	Lambda [W/mK]	Dichte [kg/m <sup>3</sup> ]	im Bauteil
AUSTROTHERM XPS TOP 30	2142702349	0,038	30	EB01
Bauder Bitumenbahnen	2142685572	0,170	1.100	FD01
Bauder Bitumen-Dampfsperrbahnen	2142699033	0,170	1.100	DS04, DS05
Bauder Elastomerbitumen-Flachdachbahnen	2142685573	0,170	1.000	FD01
Blähton-Schüttung	2142684326	0,160	400	EB01
Dachdämmplatte Durock-Austria 038	2142685304	0,038	130	FD01
Dispersionsputz	2142701610	0,750	1.700	AW01
FUNDERMAX Biofaser	2142701617	0,400	900	AW02
Gipskartonplatte	2142684356	0,210	850	DS04, AD01
Holz - Brettschichtholz	2142684376	0,120	450	AW03
Holz - Schnittholz Laub gehobelt, technisch getr.	2142700435	0,180	800	AW03
Holz - Schnittholz Laub rauh, luftgetrocknet	2142700436	0,180	800	DS04, AD01
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)	2142684310	0,100	600	AW02
Holzhartfaserplatte (längs zur Faser)	2142699014	0,400	1.000	FD01
KI Heratekta E-37-035	2142686616	0,040	114	DS05, AW03
Luft steh., W-Fluss horizontal 25 < d < = 30 mm	2142684621	0,176	1	

## Baubook - Schichten

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

Schichtbezeichnung Baubook Bezeichnung	Indexnr.	Lambda [W/mK]	Dichte [kg/m³]	im Bauteil
Luft steh., W-Fluss horizontal 45 < d < = 50 mm	2142684617	0,278	1	AW02, DS05, AW03
Luft steh., W-Fluss horizontal 50 < d < = 55 mm	2142684616	0,306	1	DS04
Polyethylenbahn, -folie (PE)	2142684288	0,500	980	EB01
PVC-Belag	2142684231	0,190	1.500	EB01
Schlacke	2142684341	0,350	750	ZD01, KD01
SoproThene® Bitumen-Abdichtungsbahn	2142701125	0,230	2	FD01
Stahlbeton	2142684243	2,500	2.400	EB01
Steelrock 035	2142696157	0,035	50	AW02, AW03
Steinwolle MW-W (25 < roh < = 40 kg/m³)	2142684277	0,043	40	AW01, DS04, AD01, EW01
Trittschalldämmplatte Floorrock TE	2142685301	0,035	100	EB01
YTONG Planstein 5-30cm PP 2/0,50	2142687431	0,140	500	AW02, EW01
Zementestrich	2142684297	1,700	2.000	EB01
Ziegel - Vollziegel	2142684347	0,700	1.700	AW01

## Heizlast

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

#### Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden gemäß Energieausweis

Berechnungsblatt

#### Bauherr

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

Seecorso 2

9220 Velden am Wörthersee

Tel.: 04274 2102

#### Planer / Baumeister / Baufirma

Tel.:

Norm-Außentemperatur: -12,5 °C

Standort: Velden am Wörthersee

Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C

Brutto-Rauminhalt der

Temperatur-Differenz: 32,5 K

beheizten Gebäudeteile: 3.019,06 m³

Gebäudehüllfläche: 1.946,46 m²

#### Bauteile

	Fläche	Wärmed.-koeffiz.	Korr.-faktor	Korr.-faktor	A x U x f
	A [m²]	U [W/m² K]	f	ffh [1]	[W/K]
AD01 Villa Decke zu Dachraum	91,24	0,072	0,90		5,89
AW01 Villa Außenwand	373,46	0,297	1,00		110,88
AW02 Zubau Außenwand	216,32	0,092	1,00		20,01
AW03 Zubau Außenwand Gaupe	14,88	0,134	1,00		2,00
DS04 Villa Dachschräge	114,12	0,080	1,00		9,12
DS05 Zubau Dachschräge Gaupen	49,52	0,086	1,00		4,27
FD01 Zubau Flachdach	345,70	0,084	1,00		29,10
FE/TÜ Fenster u. Türen	134,16	0,916	1,00		122,92
EB01 Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)	390,43	0,100	0,70	1,35	37,13
KD01 Villa Decke zu Keller	152,58	0,108	0,70		11,54
EW01 Zubau erdnal. Wand (<=1,5m unter Erdreich)	64,05	0,212	0,80		10,89
ZD01 Villa warme Zwischendecke	292,20	0,709			
Summe OBEN-Bauteile	620,74				
Summe UNTEN-Bauteile	543,01				
Summe Außenwandflächen	668,71				
Fensteranteil in Außenwänden 14,6 %	114,00				
Fenster in Deckenflächen	20,16				

Summe	[W/K]	364
Wärmebrücken (vereinfacht laut OIB)	[W/K]	41
Transmissions - Leitwert $L_T$	[W/K]	405
Lüftungs - Leitwert $L_v$	[W/K]	65,40
Gebäude - Heizlast $P_{tot}$	[kW]	15,28
Flächenbez. Heizlast $P_1$ bei einer BGF von 835 m² [W/m² BGF]	[W/m² BGF]	18,29
Gebäude - Heizlast $P_{tot}$ (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel = 2,00 1/h	[kW]	66,21

Die berechnete Heizlast kann von jener gemäß ÖNORM II 7500 bzw. FN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebäude-Normheizlast gemäß ÖNORM II 7500 bzw. FN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast FN 12831 berücksichtigt nicht die Aufzieldicke und gilt nur für Standardfälle.

**U-Wert Anforderungen**  
**Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)**

<b>BAUTEILE</b>		R-Wert	R-Wert min	U-Wert	U-Wert max	Erfüllt
AW01	Villa Außenwand			0,30	0,35	Ja
DS04	Villa Dachschräge			0,08	0,20	Ja
AD01	Villa Decke zu Dachraum			0,07	0,20	Ja
KD01	Villa Decke zu Keller			0,11	0,40	Ja
AW02	Zubau Außenwand			0,09	0,35	Ja
FD01	Zubau Flachdach			0,08	0,20	Ja
DS05	Zubau Dachschräge Gaupen			0,09	0,20	Ja
AW03	Zubau Außenwand Gaupe			0,13	0,35	Ja
EB01	Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)	9,70	3,50	0,10	0,40	Ja
EW01	Zubau erdanl. Wand (<=1,5m unter Erdreich)			0,21	0,40	Ja
<b>FENSTER</b>				U-Wert	U-Wert max	Erfüllt
Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal)				0,74	1,70	Ja
Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (Dachflächenfenster gegen Außenluft)				0,74	1,70	Ja
Prüfnormmaß Typ 2 (T2) (gegen Außenluft vertikal)				0,80	1,70	Ja

Einheiten: R-Wert [ $\text{m}^2\text{K}/\text{W}$ ], U-Wert [ $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ ]

U-Wert berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

## Bauteile

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

✓ AW01	Villa Außenwand	<i>373 m<sup>2</sup></i>	von Innen nach Außen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
Kalk-Zementputz		B		0,0150	0,800	0,019
Ziegel - Vollziegel		B		0,2500	0,700	0,357
Kalk-Zementputz		B		0,0200	0,800	0,025
Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m <sup>3</sup> )				0,1200	0,043	2,791
Dispersionsputz				0,0050	0,750	0,007
		Rse+Rsi = 0,17		<b>Dicke gesamt 0,4100</b>	<b>U-Wert 0,30</b>	
✓ DS04	Villa Dachschräge	<i>114 m<sup>2</sup></i>	von Außen nach Innen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
Lattung dazw.			10,0 %	0,0500	0,180	0,028
Luft steh., W-Fluss horizontal 50 < d <= 55 mm			90,0 %		0,306	0,147
Vollschalung				0,0240	0,120	0,200
Bauder Bitumen-Dampfsperrbahnen				0,0005	0,170	0,003
AUSTROTHERM EPS W30 PLUS				0,2600	0,030	8,667
Holz - Schnittholz Laub rauh, luftgetrocknet		B		0,0240	0,180	0,133
Sparren dazw.		B	13,3 %	0,1600	0,180	0,118
Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m <sup>3</sup> )		B	86,7 %		0,043	3,225
Streuschalung		B		0,0240	0,180	0,133
Gipskartonplatte		B		0,0150	0,210	0,071
	RTo 12,8405	RTu 12,1898	RT 12,5152	<b>Dicke gesamt 0,5575</b>	<b>U-Wert 0,08</b>	
Lattung:	Achsenabstand	0,800	Breite 0,080	Rse+Rsi	0,2	
Sparren:	Achsenabstand	0,900	Breite 0,120			
✓ AD01	Villa Decke zu Dachraum	<i>91 m<sup>2</sup></i>	von Außen nach Innen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
AUSTROTHERM EPS W30 PLUS				0,2600	0,030	8,667
Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m <sup>3</sup> )		B		0,0800	0,043	1,860
Holz - Schnittholz Laub rauh, luftgetrocknet		B		0,0240	0,180	0,133
Tram dazw.		B	12,0 %	0,1600	0,180	0,107
Steinwolle MW-W (25 < roh <= 40 kg/m <sup>3</sup> )		B	88,0 %		0,043	3,274
Gipskartonplatte		B		0,0150	0,210	0,071
	RTo 14,2433	RTu 13,6237	RT 13,9335	<b>Dicke gesamt 0,5390</b>	<b>U-Wert 0,07</b>	
Tram:	Achsenabstand	1,000	Breite 0,120	Rse+Rsi	0,2	
ZD01	Villa warme Zwischendecke		von Innen nach Außen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
PZ Kalk-Zementputz		B		0,0100	1,000	0,010
Schilf /Strohplatte unverputzt		B		0,0050	0,056	0,089
Holz - Schnittholz Nadel(Wärmefluss quer z.Faser)		B		0,0240	0,120	0,200
Tram dazw.		B	15,0 %		0,120	0,250
Schlacke		B	85,0 %	0,2000	0,350	0,486
Holz - Schnittholz Nadel(Wärmefluss quer z.Faser)		B		0,0240	0,120	0,200
	RTo 1,4274	RTu 1,3932	RT 1,4103	<b>Dicke gesamt 0,2630</b>	<b>U-Wert 0,71</b>	
Tram:	Achsenabstand	0,800	Breite 0,120	Rse+Rsi	0,26	

## Bauteile

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

✓	<b>KD01</b>	<b>Villa Decke zu Keller</b>	<b>153 m<sup>2</sup></b>	von Innen nach Außen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
PZ Kalk-Zementputz			B		0,0100	1,000	0,010
Schilf /Strohplatte unverputzt			B		0,0050	0,056	0,089
Holz - Schnittholz Nadel(Wärmefluss quer z.Faser)			B		0,0240	0,120	0,200
Tram dazw.			B	15,0 %		0,120	0,250
Schlacke			B	85,0 %	0,2000	0,350	0,486
Holz - Schnittholz Nadel(Wärmefluss quer z.Faser)			B		0,0240	0,120	0,200
AUSTROTHERM EPS F PLUS					0,1200	0,031	3,871
AUSTROTHERM EPS F PLUS					0,1200	0,031	3,871
	RTo 9,3018	RTu 9,2151	RT 9,2585		<b>Dicke gesamt 0,5030</b>	<b>U-Wert</b>	<b>0,11</b>
Tram:	Achsabstand	0,800	Breite	0,120	Rse+Rsi	0,34	
✓	<b>AW02</b>	<b>Zubau Außenwand</b>	<b>216 m<sup>2</sup></b>	von Innen nach Außen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
YTONG Planstein 5-30cm PP 2/0,50			B		0,2500	0,140	1,786
Lattung dazw.				12,5 %	0,1800	0,120	0,188
Steelrock 035					87,5 %	0,035	4,500
Konterlattung dazw.				12,5 %	0,1800	0,120	0,188
Steelrock 035					87,5 %	0,035	4,500
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)					0,0200	0,100	0,200
Lattung dazw.				8,0 %	0,0500	0,120	0,033
Luft steh., W-Fluss horizontal 45 < d < = 50 mm				92,0 %		0,278	0,165
FUNDERMAX Biofaser			*		0,0060	0,400	0,015
	RTo 11,3889	RTu 10,2345	RT 10,8117		<b>Dicke 0,6800</b>	<b>U-Wert</b>	<b>0,09</b>
Lattung:	Achsabstand	0,800	Breite	0,100	Rse+Rsi	0,17	
Konterlattung:	Achsabstand	0,800	Breite	0,100			
Lattung:	Achsabstand	0,500	Breite	0,040			
✓	<b>FD01</b>	<b>Zubau Flachdach</b>	<b>365 m<sup>2</sup></b>	von Außen nach Innen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
Kies					0,0600	0,700	0,086
Bauder Elastomerbitumen-Flachdachbahnen					0,0005	0,170	0,003
Dachdämmplatte Durock-Austria 038					0,1800	0,038	4,737
Dachdämmplatte Durock-Austria 038					0,1800	0,038	4,737
SoproThene® Bitumen-Abdichtungsbahn			B		0,0016	0,230	0,007
KI Heratekta E-37-035			B		0,0750	0,040	1,875
Bauder Bitumenbahnen			B		0,0010	0,170	0,006
Holzhartfaserplatte (längs zur Faser)			B		0,0050	0,400	0,013
Pfosten			B		0,0500	0,180	0,278
				Rse+Rsi = 0,14	<b>Dicke gesamt 0,5531</b>	<b>U-Wert</b>	<b>0,08</b>
✓	<b>DS05</b>	<b>Zubau Dachschräge Gaupen</b>	<b>50 m<sup>2</sup></b>	von Außen nach Innen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
Vollschalung					0,0240	0,120	0,200
Bauder Bitumen-Dampfsperrbahnen					0,0005	0,170	0,003
AUSTROTHERM EPS W30 PLUS					0,2600	0,030	8,667
Lattung dazw.			B	12,5 %	0,0300	0,120	0,031
Luft steh., W-Fluss horizontal 25 < d < = 30 mm			B	87,5 %		0,176	0,149
Konterlattung dazw.			B	8,3 %	0,0500	0,120	0,035
Luft steh., W-Fluss horizontal 45 < d < = 50 mm			B	91,7 %		0,278	0,165
Pfosten			B		0,0500	0,180	0,278
KI Heratekta E-37-035			B		0,0750	0,040	1,875
	RTo 11,6019	RTu 11,5887	RT 11,5953		<b>Dicke gesamt 0,4895</b>	<b>U-Wert</b>	<b>0,09</b>
Lattung:	Achsabstand	0,400	Breite	0,050	Rse+Rsi	0,2	
Konterlattung:	Achsabstand	0,600	Breite	0,050			

## Bauteile

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

✓ AW03 Zubau Außenwand Gaupe		<i>15 m<sup>2</sup></i>	von Innen nach Außen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
Holz - Brettschichtholz dazw.		B	12,5 %	0,1000	0,120	0,104
KI Heratekta E-37-035		B	87,5 %		0,040	2,188
Konterlattung dazw.		B	8,3 %	0,0500	0,120	0,035
Luft steh., W-Fluss horizontal 45 < d < = 50 mm		B	91,7 %		0,278	0,165
Lattung dazw.		B	12,5 %	0,0300	0,120	0,031
Luft steh., W-Fluss horizontal 25 < d < = 30 mm		B	87,5 %		0,176	0,149
Holz - Schnittholz Laub gehobelt, technisch getr.		B		0,0300	0,180	0,167
Holz - Brettschichtholz dazw.			12,5 %	0,2000	0,120	0,208
Steelrock 035			87,5 %		0,035	5,000
	RTo 7,8093	RTu 7,0865	RT 7,4479	<b>Dicke gesamt 0,4100</b>	<b>U-Wert</b>	<b>0,13</b>
Holz - Brettschichtholz:	Achsabstand	0,800	Breite 0,100		Rse+Rsi	0,17
Konterlattung:	Achsabstand	0,600	Breite 0,050			
Lattung:	Achsabstand	0,400	Breite 0,050			
Holz - Brettschichtholz:	Achsabstand	0,800	Breite 0,100			
✓ EB01 Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)		<i>390 m<sup>2</sup></i>	von Innen nach Außen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
PVC-Belag				0,0100	0,190	0,053
Zementestrich		F		0,0700	1,700	0,041
Trittschalldämmplatte Floorrock TE				0,0500	0,035	1,429
Blähton-Schüttung				0,0500	0,160	0,313
Polyethylenbahn, -folie (PE)				0,0010	0,500	0,002
Stahlbeton				0,1600	2,500	0,064
AUSTROTHERM XPS TOP 30				0,3000	0,038	7,895
			Rse+Rsi = 0,17	<b>Dicke gesamt 0,6410</b>	<b>U-Wert</b>	<b>0,10</b>
✓ EW01 Zubau erdanl. Wand (<=1,5m unter Erdreich)		<i>64 m<sup>2</sup></i>	von Innen nach Außen	Dicke	$\lambda$	d / $\lambda$
YTONG Planstein 5-30cm PP 2/0,50		B		0,2500	0,140	1,786
Steinwolle MW-W (25 < roh < = 40 kg/m <sup>3</sup> )				0,1200	0,043	2,791
			Rse+Rsi = 0,13	<b>Dicke gesamt 0,3700</b>	<b>U-Wert</b>	<b>0,21</b>

Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m<sup>2</sup>K], Dichte [kg/m<sup>3</sup>],  $\lambda$  [W/mK]

\*... Schicht zählt nicht zum U-Wert #... Schicht zählt nicht zur OIB-Berechnung F... enthält Flächenheizung B... Bestandsschicht

\*\*...Defaultwert lt. OIB

RTo ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946

## Geometrieausdruck

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

Brutto-Geschoßfläche				<b>835,20m<sup>2</sup></b>
Länge [m]	Breite [m]		BGF [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
152,580 x	1,000	=	152,58	Villa EG
390,430 x	1,000	=	390,43	Zubau EG
152,580 x	1,000	=	152,58	Villa OG
139,610 x	1,000	=	139,61	Villa DG
Brutto-Rauminhalt				<b>3.019,06m<sup>3</sup></b>
Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	BRI [m <sup>3</sup> ]	Anmerkung
152,580 x	1,000 x	3,700	= 564,55	Villa EG
152,580 x	1,000 x	3,700	= 564,55	Villa OG
139,610 x	1,000 x	3,600	= 502,60	Villa DG
415,380 x	1,000 x	3,340	= 1.387,37	Zubau EG
AW01 - Villa Außenwand				<b>440,59m<sup>2</sup></b>
Länge [m]	Höhe[m]		Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
8,300 x	3,960	=	32,87	Villa EG SW
12,200 x	3,960	=	48,31	Villa EG NW
13,410 x	3,960	=	53,10	Villa EG NO
12,500 x	3,700	=	46,25	Villa OG SW
12,200 x	3,700	=	45,14	Villa OG NW
13,410 x	3,700	=	49,62	Villa OG NO
12,800 x	3,700	=	47,36	Villa OG SO
12,800 x	1,700	=	21,76	Villa EG SO
31,520 x	1,000	=	31,52	Villa DG NW
25,230 x	1,000	=	25,23	Villa DG SW
24,230 x	1,000	=	24,23	Villa DG NO
15,200 x	1,000	=	15,20	Villa DG SO
abzüglich Fenster-/Türenflächen			<b>67,130m<sup>2</sup></b>	
Bauteilfläche ohne Fenster/Türen			<b>373,461m<sup>2</sup></b>	
DS04 - Villa Dachschräge				<b>114,12m<sup>2</sup></b>
Länge [m]	Breite[m]		Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
46,300 x	1,000	=	46,30	Dachflächen NO
33,910 x	1,000	=	33,91	Dachflächen SO
9,010 x	1,000	=	9,01	Dachflächen NW
24,900 x	1,000	=	24,90	Dachflächen SW
AD01 - Villa Decke zu Dachraum				<b>91,24m<sup>2</sup></b>
Länge [m]	Breite[m]		Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
91,240 x	1,000	=	91,24	Decke zu DB
ZD01 - Villa warme Zwischendecke				<b>292,20m<sup>2</sup></b>
Länge [m]	Breite[m]		Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
139,620 x	1,000	=	139,62	ZD OG zu DG
152,580 x	1,000	=	152,58	ZD EG zu OG
KD01 - Villa Decke zu Keller				<b>152,58m<sup>2</sup></b>
Länge [m]	Breite[m]		Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung

## Geometrieausdruck

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

152,580	x	1,000	=	152,58	KD KG zu EG
---------	---	-------	---	--------	-------------

#### AW02 - Zubau Außenwand

Länge [m]	Höhe[m]		Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
21,020	x	3,340	=	70,21 Zubau AW NO
29,000	x	3,340	=	96,86 Zubau AW SO
19,710	x	3,340	=	65,83 Zubau AW SW
9,070	x	3,340	=	30,29 Zubau AW NW
abzüglich Fenster-/Türenflächen			46,870m <sup>2</sup>	
Bauteilfläche ohne Fenster/Türen			216,322m <sup>2</sup>	

**263,19m<sup>2</sup>**

#### FD01 - Zubau Flachdach

Länge [m]	Breite[m]		Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
345,700	x	1,000	=	345,70 Flachdach Zubau (415,38-34,84-34,84)

**345,70m<sup>2</sup>**

#### DS05 - Zubau Dachschräge Gaupen

Länge [m]	Breite[m]		Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
69,680	x	1,000	=	69,68 Schrägen Gaupen (2x 34,84)
abzüglich Fenster-/Türenflächen			20,160m <sup>2</sup>	
Bauteilfläche ohne Fenster/Türen			49,520m <sup>2</sup>	

**69,68m<sup>2</sup>**

#### AW03 - Zubau Außenwand Gaupe

Länge [m]	Höhe[m]		Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
14,880	x	1,000	=	14,88 Stirnsteiten Gaupen 2stk

**14,88m<sup>2</sup>**

#### EB01 - Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Länge [m]	Breite[m]		Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
390,430	x	1,000	=	390,43 Fußboden Zubau

**390,43m<sup>2</sup>**

#### EW01 - Zubau erdanl. Wand (<=1,5m unter Erdreich)

Länge [m]	Höhe[m]	Faktor	Fläche [m <sup>2</sup> ]	Anmerkung
25,620	x	1,250	x 2,00 =	64,05 Garderoben Zubau

**64,05m<sup>2</sup>**

## Fenster und Türen

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

Typ	Bauteil Anz. Bezeichnung			Breite [m]	Höhe [m]	Fläche [m²]	Ug [W/m²K]	Uf [W/m²K]	PSI [W/mK]	Ag [m²]	Uw [W/m²K]	AxUxf [W/K]	g	fs	z	amsc		
				Prüfnormmaß Typ 1 (T1)	1,23	1,48	1,82	0,52	0,96	0,048	1,46	0,74		0,50				
				Prüfnormmaß Typ 2 (T2)	1,23	1,48	1,82	0,60	0,96	0,048	1,46	0,80		0,50				
<b>N</b>																		
T2	EG	AW01	1	Villa NO 0,50 x 1,80	0,50	1,80	0,90	0,60	0,96	0,048	0,55	1,06	0,95	0,50	0,75	1,00	0,00	
T1	EG	AW02	1	Zubau NO 105 x 200	2,00	1,05	2,10	0,52	0,96	0,048	1,63	0,79	1,65	0,50	0,75	1,00	0,00	
T1	EG	AW02	1	Zubau Verbindung v-z 180 x 200	1,80	2,00	3,60	0,52	0,96	0,048	2,61	0,90	3,25	0,50	0,75	1,00	0,00	
T2	DG	AW01	1	Villa NO 50 x 175	0,50	1,75	0,88	0,60	0,96	0,048	0,53	1,06	0,93	0,50	0,75	1,00	0,00	
					<b>4</b>		<b>7,48</b>							<b>6,78</b>				
<b>NO</b>																		
T2	EG	AW01	1	Villa NO 90 x 180	0,90	1,80	1,62	0,60	0,96	0,048	1,09	1,07	1,73	0,50	0,75	1,00	0,13	
T2	EG	AW01	1	Villa NO 70 x 180	0,70	1,80	1,26	0,60	0,96	0,048	0,85	1,00	1,26	0,50	0,75	1,00	0,13	
T2	EG	AW01	1	Villa NO 3,00 x 1,70	3,00	1,70	5,10	0,60	0,96	0,048	3,93	0,95	4,83	0,50	0,75	1,00	0,13	
T1	EG	AW02	1	Zubau NO 90 x 200	2,00	0,90	1,80	0,52	0,96	0,048	1,36	0,81	1,45	0,50	0,75	1,00	0,13	
T1	EG	AW02	5	Zubau NO 140 x 45	1,10	0,45	2,48	0,52	0,96	0,048	1,49	0,94	2,33	0,50	0,75	1,00	0,13	
T1	EG	DS05	8	Zubau NO 90 x 140	0,90	1,40	10,08	0,52	0,96	0,048	7,66	0,78	7,86	0,50	0,75	1,00	0,46	
T2	OG1	AW01	1	Villa NO 90 x 180	0,90	1,80	1,62	0,60	0,96	0,048	1,09	1,07	1,73	0,50	0,75	1,00	0,13	
T2	OG1	AW01	1	Villa NO 70 x 180	0,70	1,80	1,26	0,60	0,96	0,048	0,85	1,00	1,26	0,50	0,75	1,00	0,13	
T2	OG1	AW01	2	Villa NO 50 x 175	0,50	1,75	1,75	0,60	0,96	0,048	1,06	1,06	1,86	0,50	0,75	1,00	0,13	
T2	OG1	AW01	1	Villa NO 3,00 x 1,70	3,00	1,70	5,10	0,60	0,96	0,048	3,93	0,95	4,83	0,50	0,75	1,00	0,13	
T2	DG	AW01	1	Villa NO 95 x 175	0,95	1,75	1,66	0,60	0,96	0,048	1,20	0,97	1,61	0,50	0,75	1,00	0,13	
T2	DG	AW01	1	Villa NO 1,10 x 0,30	1,10	0,30	0,33	0,60	0,96	0,048	0,14	1,16	0,38	0,50	0,75	1,00	0,13	
					<b>24</b>		<b>34,06</b>							<b>31,13</b>				
<b>NW</b>																		
T2	EG	AW01	1	Villa NW 100 x 200	2,00	1,00	2,00	0,60	0,96	0,048	1,54	0,85	1,70	0,50	0,75	1,00	0,13	
T2	EG	AW01	4	Villa NW 100 x 200 (sprossen)	2,00	1,00	8,00	0,60	0,96	0,048	5,54	1,03	8,24	0,50	0,75	1,00	0,13	
T1	EG	AW01	1	Zubau NW 70 x 100	0,70	1,00	0,70	0,52	0,96	0,048	0,48	0,85	0,60	0,50	0,75	1,00	0,13	
T1	EG	AW01	3	Zubau NW 140 x 45	1,40	0,45	1,89	0,52	0,96	0,048	1,17	0,93	1,75	0,50	0,75	1,00	0,13	
<b>B</b>	T1	EG	AW02	1	1,20 x 2,00	1,20	2,00	2,40					1,80	4,32	0,62	0,75	1,00	0,13
T2	OG1	AW01	1	Villa NW 100 x 200	2,00	1,00	2,00	0,60	0,96	0,048	1,54	0,85	1,70	0,50	0,75	1,00	0,13	
T2	OG1	AW01	4	Villa NW 100 x 200 (sprossen)	2,00	1,00	8,00	0,60	0,96	0,048	5,54	1,03	8,24	0,50	0,75	1,00	0,13	
T2	DG	AW01	2	Villa NW DG 100 x 200	1,00	2,00	4,00	0,60	0,96	0,048	2,96	0,95	3,78	0,50	0,75	1,00	0,13	
					<b>17</b>		<b>28,99</b>							<b>30,33</b>				
<b>O</b>																		
T2	EG	AW01	1	Villa NO 0,50 x 1,80	0,50	1,80	0,90	0,60	0,96	0,048	0,55	1,06	0,95	0,50	0,75	1,00	0,39	
T1	EG	AW02	1	Zubau NO 105 x 200	2,00	1,05	2,10	0,52	0,96	0,048	1,63	0,79	1,65	0,50	0,75	1,00	0,39	
T2	DG	AW01	1	Villa NO 50 x 175	0,50	1,75	0,88	0,60	0,96	0,048	0,53	1,06	0,93	0,50	0,75	1,00	0,39	
					<b>3</b>		<b>3,88</b>							<b>3,53</b>				
<b>S</b>																		
T1	EG	AW02	1	Zubau SW 105 x 200	2,00	1,05	2,10	0,52	0,96	0,048	1,63	0,79	1,65	0,50	0,75	1,00	0,67	
					<b>1</b>		<b>2,10</b>							<b>1,65</b>				
<b>SO</b>																		
T2	EG	AW01	1	Villa SO 125 x 215	1,25	2,15	2,69	0,60	0,96	0,048	2,00	0,98	2,63	0,50	0,75	1,00	0,56	
T1	EG	AW02	3	Zubau SO 160 x 200	2,00	1,60	9,60	0,52	0,96	0,048	7,84	0,74	7,13	0,50	0,75	1,00	0,56	
T1	EG	AW02	4	Zubau SO 105 x 200	2,00	1,05	8,40	0,52	0,96	0,048	6,52	0,79	6,59	0,50	0,75	1,00	0,56	
T2	OG1	AW01	1	Villa SO 110 x 215	1,10	2,15	2,37	0,60	0,96	0,048	1,72	1,00	2,37	0,50	0,75	1,00	0,56	

## Fenster und Türen

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

Typ	Bauteil Anz. Bezeichnung			Breite [m]	Höhe [m]	Fläche [m²]	Ug [W/m²K]	Uf [W/m²K]	PSI [W/mK]	Ag [m²]	Uw [W/m²K]	AxUxf [W/K]	g	fs	z	amsc	
T2	OG1	AW01	1	Villa SO 125 x 215	1,25	2,15	2,69	0,60	0,96	0,048	2,00	0,98	2,63	0,50	0,75	1,00	0,56
T2	DG	AW01	1	Villa SO 75 x 125	0,75	1,25	0,94	0,60	0,96	0,048	0,60	1,06	1,00	0,50	0,75	1,00	0,56
T2	DG	AW01	1	Villa SO GP 70 x 180	1,80	0,70	1,26	0,60	0,96	0,048	0,89	0,91	1,15	0,50	0,75	1,00	0,56
			12				27,95						23,50				
<b>SW</b>																	
T2	EG	AW01	1	Villa SW 40 x 110	0,40	1,10	0,44	0,60	0,96	0,048	0,24	1,08	0,47	0,50	0,75	1,00	0,56
T2	EG	AW01	1	Villa SW 95 x 190	0,95	1,90	1,81	0,60	0,96	0,048	1,28	1,01	1,81	0,50	0,75	1,00	0,56
T1	EG	AW02	2	Zubau SW 95 x 200	2,00	0,95	3,80	0,52	0,96	0,048	2,90	0,80	3,03	0,50	0,75	1,00	0,56
T1	EG	AW02	1	Zubau SW 70 x 100	0,70	1,00	0,70	0,52	0,96	0,048	0,48	0,85	0,60	0,50	0,75	1,00	0,56
T1	EG	AW02	9	Zubau SW 140 x 45	1,40	0,45	5,67	0,52	0,96	0,048	3,52	0,93	5,26	0,50	0,75	1,00	0,56
T1	EG	DS05	8	Zubau SW 90 x 140	0,90	1,40	10,08	0,52	0,96	0,048	7,66	0,78	7,86	0,50	0,75	1,00	0,72
T2	OG1	AW01	1	Villa SW 40 x 110	0,40	1,10	0,44	0,60	0,96	0,048	0,24	1,08	0,47	0,50	0,75	1,00	0,56
T2	OG1	AW01	1	Villa SW 95 x 190	0,95	1,90	1,81	0,60	0,96	0,048	1,28	1,01	1,81	0,50	0,75	1,00	0,56
T2	DG	AW01	1	Villa SW 100 x 140	1,00	1,50	1,50	0,60	0,96	0,048	1,10	0,92	1,38	0,50	0,75	1,00	0,56
T2	DG	AW01	1	Villa SW 55 x 120	0,55	1,20	0,66	0,60	0,96	0,048	0,40	1,06	0,70	0,50	0,75	1,00	0,56
T2	DG	AW01	2	Villa NO 1,10 x 0,30	1,10	0,30	0,66	0,60	0,96	0,048	0,28	1,16	0,76	0,50	0,75	1,00	0,56
			28				27,57						24,15				
<b>W</b>																	
T1	EG	AW02	1	Zubau SW 105 x 200	2,00	1,05	2,10	0,52	0,96	0,048	1,63	0,79	1,65	0,50	0,75	1,00	0,39
			1				2,10						1,65				
<b>Summe</b>	<b>90</b>						<b>134,13</b>						<b>122,72</b>				

Ug... Uwert Glas Ug... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasfläche

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prüfnormmaßtyp

z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht.

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes

amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

## Rahmenbreiten - Rahmenanteil

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

Bezeichnung	Rb. re [m]	Rb.li [m]	Rb.ob [m]	Rb. u [m]	Anteil [%]	Stulp Anz.	Stb. [m]	Pfost Anz.	Pfb. [m]	H-Spr. Anz.	V-Spr. Anz.	Spb. [m]	Bezeichnung - Glas/Rahmen
Villa NO 90 x 180	0,070	0,070	0,070	0,070	33					3	1	0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa NO 70 x 180	0,070	0,070	0,070	0,070	32					3		0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa NO 50 x 175	0,070	0,070	0,070	0,070	39					3		0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa NO 3,00 x 1,70	0,070	0,070	0,070	0,070	23			2	0,070	2	1	0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa NO 0,50 x 1,80	0,070	0,070	0,070	0,070	39					3		0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa NO 1,10 x 0,30	0,070	0,070	0,070	0,070	57			1	0,070				Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa NO 95 x 175	0,070	0,070	0,070	0,070	28					1	1	0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa SW 40 x 110	0,070	0,070	0,070	0,070	46					1		0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa SW 95 x 190	0,070	0,070	0,070	0,070	29					2	1	0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa SW 55 x 120	0,070	0,070	0,070	0,070	40					2		0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa SW 100 x 140	0,070	0,070	0,070	0,070	27	1	0,050						Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa NW 100 x 200	0,070	0,070	0,070	0,070	23			1	0,070				Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa NW 100 x 200 (sprossen)	0,070	0,070	0,070	0,070	31			1	0,070	1	2	0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa NW DG 100 x 200	0,070	0,070	0,070	0,070	26					1	1	0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa SO 125 x 215	0,070	0,070	0,070	0,070	26					3	1	0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa SO 110 x 215	0,070	0,070	0,070	0,070	27					3	1	0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa SO 75 x 125	0,070	0,070	0,070	0,070	36					1	1	0,045	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Villa SO GP 70 x 180	0,070	0,070	0,070	0,070	29			1	0,070				Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)
Zubau NO 105 x 200	0,070	0,070	0,070	0,070	22			1	0,070				Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau NO 90 x 200	0,070	0,070	0,070	0,070	24			1	0,070				Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau NO 140 x 45	0,070	0,070	0,070	0,070	40								Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau NO 90 x 140	0,070	0,070	0,070	0,070	24								Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau SW 105 x 200	0,070	0,070	0,070	0,070	22			1	0,070				Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau SW 95 x 200	0,070	0,070	0,070	0,070	24			1	0,070				Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau SW 70 x 100	0,070	0,070	0,070	0,070	31								Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau SW 140 x 45	0,070	0,070	0,070	0,070	38								Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau SW 90 x 140	0,070	0,070	0,070	0,070	24								Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau NW 70 x 100	0,070	0,070	0,070	0,070	31								Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau NW 140 x 45	0,070	0,070	0,070	0,070	38								Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau SO 160 x 200	0,070	0,070	0,070	0,070	18			1	0,070				Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau SO 105 x 200	0,070	0,070	0,070	0,070	22			1	0,070				Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Zubau Verbindung v-z 180 x 200	0,070	0,070	0,070	0,070	27			2	0,070	2		0,070	Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Typ 1 (T1)	0,070	0,070	0,070	0,070	20								Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.5 Araon)
Typ 2 (T2)	0,070	0,070	0,070	0,070	20								Internorm Holz-Alu Fenster VARION (Ua 0.6 Edelst.)

Rb.li,re,ob,u ..... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]

Stb. .... Stulpbreite [m]

Pfb. .... Pfostenbreite [m]

Typ ..... Prüfmaßtyp

Anteil [%] ..... Rahmenanteil des gesamten Fensters

H-Spr. Anz ..... Anzahl der horizontalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]

V-Spr. Anz ..... Anzahl der vertikalen Sprossen

## Raumluftechnik für Gebäude

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

## Raumluftechnik für Gebäude

<b>energetisch wirksamer Luftwechsel</b>	0,111	1/h
<b>Falschluftrate</b>	0,04	1/h
<b>Luftwechselrate Blower Door Test</b>	0,40	1/h
<b>Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsgerätes</b>	0,84	freie Eingabe (Prüfzeugnis)
<b>Wärmebereitstellungsgrad der Erdvorwärmung</b>	0,00	kein Erdwärmetauscher
<b>Energetisch wirksames Luftvolumen</b>		
Gesamtes Gebäude Vv	1.737,22	m <sup>3</sup>

**Ventilator, Wechselstrommotor** 1,50 W/(m<sup>3</sup>/h)

<b>Art der Lüftung</b>	Anlage mit prozessbedingtem Volumenstrom	
<b>Volumenstrom</b>	konstanter Volumenstrom	
<b>RLT-Anlage</b>	mit Heiz- ohne Kühlfunktion	
<b>Befeuchtung</b>	keine Befeuchtung	
<b>maximaler Volumenstrom</b>	1.961	m <sup>3</sup> /h
<b>tägl. Betriebszeit der RLT-Anlage</b>	14	h
<b>Luftwechselrate bei RLT</b>	2,0	1/h <input checked="" type="checkbox"/> freie Eingabe
<b>Grenztemperatur Heizfall</b>	35	°C
<b>Grenztemperatur Kühlfall</b>	17	°C

**Nennwärmeleistung** 10 kW  freie Eingabe

<b>NERLT-h</b>	24.134	kWh/a
<b>NERLT-k</b>	0	kWh/a (keine Kühlung vorhanden)
<b>NERLT-d</b>	0	kWh/a (keine Befeuchtung vorhanden)
<b>NE</b>	2.984	kWh/a
<b>RLTEB</b>	24.134	kWh/a

#### Legende

- NLRLT-h ... spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Heizen des Luftvolumenstroms  
NLRLT-k ... spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Kühlen des Luftvolumenstroms  
NFRI T-d ... spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms  
NE ... jährlicher Nutzenergiebedarf für Luftförderung  
RI TFB ... Raumlufttechnik Energiebedarf  
RLTEB = NERLT-h + NERLT-k + NERLT-d

**Monatsbilanz Standort HWB**  
**Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)**

**Standort: Velden am Wörthersee**

BGF [m<sup>2</sup>] = 835,20 L<sub>T</sub>[W/K] = 404,70 Innentemp.[°C] = 20  
 BRI [m<sup>3</sup>] = 3.019,06 L<sub>V</sub>[W/K] = 65,40 qih [W/m<sup>2</sup>] = 3,75

Monate	Tag	Mittlere Außen-temperaturen [°C]	Transmissions-wärme-verluste [kWh/a]	Lüftungs-wärme-verluste [kWh/a]	Wärme-verluste [kWh/a]	Innere Gewinne [kWh/a]	Solare Gewinne [kWh/a]	Gesamt-Gewinne [kWh/a]	Verhältnis Gewinn/Verlust	Ausnutzungsgrad	Wärmebedarf [kWh/a]
Jänner	31	-3,80	7.165	1.163	8.329	1.864	901	2.765	0,33	1,00	5.563
Februar	28	-0,77	5.648	895	6.543	1.684	1.421	3.104	0,47	1,00	3.439
März	31	3,65	4.924	799	5.723	1.864	1.989	3.853	0,67	1,00	1.877
April	30	8,50	3.350	540	3.890	1.804	2.255	4.059	1,04	0,91	207
Mai	31	13,22	2.043	332	2.374	1.864	2.714	4.578	1,93	0,52	0
Juni	30	16,48	1.025	165	1.190	1.804	2.765	4.570	3,84	0,26	0
Juli	31	18,33	502	81	583	1.864	2.908	4.772	8,18	0,12	0
August	31	17,63	714	116	830	1.864	2.679	4.543	5,47	0,18	0
September	30	14,22	1.686	272	1.957	1.804	2.173	3.977	2,03	0,49	0
Oktober	31	8,57	3.442	559	4.001	1.864	1.508	3.373	0,84	0,98	691
November	30	2,43	5.119	825	5.944	1.804	920	2.724	0,46	1,00	3.220
Dezember	31	-2,41	6.749	1.096	7.844	1.864	693	2.557	0,33	1,00	5.287
<b>Gesamt</b>	<b>365</b>		<b>42.367</b>	<b>6.842</b>	<b>49.209</b>	<b>21.949</b>	<b>22.926</b>	<b>44.875</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.285</b>
			<b>nutzbare Gewinne:</b>			<b>15.436</b>	<b>13.488</b>	<b>28.924</b>			

$$\text{EKZ} = 24,29 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$\text{EKZ} = 6,72 \text{ kWh/m}^3\text{a}$$

Ende Heizperiode: 11.04.

Beginn Heizperiode: 10.10.

## Monatsbilanz Referenzklima HWB

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

#### Standort: Referenzklima

BGF [m<sup>2</sup>] = 835,20 L<sub>T</sub> [W/K] = 404,54 Innentemp. [°C] = 20  
 BRI [m<sup>3</sup>] = 3.019,06 L<sub>V</sub> [W/K] = 65,40 qih [W/m<sup>2</sup>] = 3,75

Monate	Tag	Mittlere Außen-temperaturen [°C]	Transmissions-wärme-verluste [kWh/a]	Lüftungs-wärme-verluste [kWh/a]	Wärme-verluste [kWh/a]	Innere Gewinne [kWh/a]	Solare Gewinne [kWh/a]	Gesamt-Gewinne [kWh/a]	Verhältnis Gewinn/ Verlust	Ausnutzungsgrad	Wärmebedarf [kWh/a]
Jänner	31	-1,53	6.480	1.052	7.532	1.864	703	2.567	0,34	1,00	4.965
Februar	28	0,73	5.239	830	6.069	1.684	1.111	2.794	0,46	1,00	3.275
März	31	4,81	4.572	742	5.314	1.864	1.602	3.466	0,65	1,00	1.853
April	30	9,62	3.023	487	3.511	1.804	1.984	3.789	1,08	0,89	145
Mai	31	14,20	1.746	283	2.029	1.864	2.519	4.383	2,16	0,46	0
Juni	30	17,33	778	125	903	1.804	2.504	4.308	4,77	0,21	0
Juli	31	19,12	265	43	308	1.864	2.617	4.481	14,55	0,07	0
August	31	18,56	433	70	504	1.864	2.317	4.181	8,30	0,12	0
September	30	15,03	1.448	233	1.681	1.804	1.831	3.635	2,16	0,46	0
Oktober	31	9,64	3.118	506	3.625	1.864	1.324	3.188	0,88	0,97	523
November	30	4,16	4.614	744	5.357	1.804	726	2.530	0,47	1,00	2.827
Dezember	31	0,19	5.962	968	6.931	1.864	564	2.428	0,35	1,00	4.503
<b>Gesamt</b>	<b>365</b>		<b>37.677</b>	<b>6.086</b>	<b>43.764</b>	<b>21.949</b>	<b>19.801</b>	<b>41.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.092</b>
			<b>nutzbare Gewinne:</b>			<b>14.922</b>	<b>10.750</b>	<b>25.672</b>			

$$\text{EKZ} = 21,66 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$\text{EKZ} = 5,99 \text{ kWh/m}^3\text{a}$$

## Monatsbilanz Standort KB

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

#### Standort: Velden am Wörthersee

BGF [m<sup>2</sup>] = 835,20 L<sub>T</sub> [W/K] = 404,70 Innentemp. [°C] = 26  
 BRI [m<sup>3</sup>] = 3.019,06 qic [W/m<sup>2</sup>] = 7,50 fcorr = 1,00

Monate	Tag	Mittlere Außen-temperaturen [°C]	Transmissions-wärme-verluste [kWh/a]	Lüftungs-wärme-verluste [kWh/a]	Wärme-verluste [kWh/a]	Innere Gewinne [kWh/a]	Solare Gewinne [kWh/a]	Gesamt-Gewinne [kWh/a]	Verhältnis Gewinn/Verlust	Ausnutzungsgrad	Kühlbedarf [kWh/a]
Jänner	31	-3,80	8.831	1.456	10.288	3.728	1.201	4.930	0,48	1,00	0
Februar	28	-0,77	7.166	1.154	8.319	3.368	1.894	5.262	0,63	1,00	5
März	31	3,65	6.625	1.093	7.717	3.728	2.652	6.380	0,83	0,98	99
April	30	8,50	5.019	822	5.840	3.608	3.007	6.615	1,13	0,86	938
Mai	31	13,22	3.789	625	4.414	3.728	3.618	7.347	1,66	0,60	2.935
Juni	30	16,48	2.730	447	3.177	3.608	3.687	7.295	2,30	0,44	4.119
Juli	31	18,33	2.272	375	2.647	3.728	3.877	7.606	2,87	0,35	4.959
August	31	17,63	2.481	409	2.891	3.728	3.572	7.301	2,53	0,40	4.410
September	30	14,22	3.380	553	3.933	3.608	2.897	6.506	1,65	0,60	2.574
Oktober	31	8,57	5.166	852	6.018	3.728	2.011	5.740	0,95	0,95	295
November	30	2,43	6.760	1.107	7.867	3.608	1.227	4.835	0,61	1,00	3
Dezember	31	-2,41	8.421	1.389	9.810	3.728	924	4.652	0,47	1,00	0
<b>Gesamt</b>	<b>365</b>		<b>62.641</b>	<b>10.280</b>	<b>72.921</b>	<b>43.898</b>	<b>30.568</b>	<b>74.467</b>			<b>20.337</b>

$$\text{KB} = 24,35 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$\text{KB} = 24.350 \text{ Wh/m}^2\text{a}$$

**Monatsbilanz Referenzklima KB**  
**Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)**

**Standort: Referenzklima**

BGF [m<sup>2</sup>] = 835,20 L<sub>T</sub> [W/K] = 404,54 Innentemp. [°C] = 26  
 BRI [m<sup>3</sup>] = 3.019,06 qic [W/m<sup>2</sup>] = 7,50 fcorr = 1,00

Monate	Tag	Mittlere Außen-temperaturen [°C]	Transmissions-wärme-verluste [kWh/a]	Lüftungs-wärme-verluste [kWh/a]	Wärme-verluste [kWh/a]	Innere Gewinne [kWh/a]	Solare Gewinne [kWh/a]	Gesamt-Gewinne [kWh/a]	Verhältnis Gewinn/Verlust	Ausnutzungsgrad	Kühlbedarf [kWh/a]
Jänner	31	-1,53	8.156	1.815	9.971	0	937	937	0,09	1,00	0
Februar	28	0,73	6.762	1.505	8.267	0	1.481	1.481	0,18	1,00	0
März	31	4,81	6.278	1.397	7.675	0	2.135	2.135	0,28	1,00	0
April	30	9,62	4.696	1.045	5.741	0	2.646	2.646	0,46	1,00	0
Mai	31	14,20	3.496	778	4.274	0	3.359	3.359	0,79	0,99	37
Juni	30	17,33	2.486	553	3.039	0	3.338	3.338	1,10	0,88	417
Juli	31	19,12	2.038	454	2.492	0	3.489	3.489	1,40	0,71	1.008
August	31	18,56	2.204	490	2.695	0	3.089	3.089	1,15	0,85	469
September	30	15,03	3.145	700	3.845	0	2.441	2.441	0,63	1,00	3
Oktober	31	9,64	4.847	1.078	5.925	0	1.765	1.765	0,30	1,00	0
November	30	4,16	6.262	1.393	7.655	0	968	968	0,13	1,00	0
Dezember	31	0,19	7.647	1.701	9.348	0	751	751	0,08	1,00	0
<b>Gesamt</b>	<b>365</b>		<b>58.016</b>	<b>12.908</b>	<b>70.925</b>	<b>0</b>	<b>26.401</b>	<b>26.401</b>			<b>1.934</b>

$$\text{KB}^* = 0,64 \text{ kWh/m}^3\text{a}$$

$$\text{KB}^* = 640,72 \text{ Wh/m}^3\text{a}$$

## RH-Eingabe

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

## Raumheizung - Eingabedaten

### Allgemeine Daten

Art der Raumheizung gebäudezentral

### Wärmeabgabe

Wärmeabgabetyp Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur Heizung 55°/45° - Kleinflächige Abgabe

Regelfähigkeit Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

### Wärmeverteilung

	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	konditioniert [%]
Verteilleitungen	Ja	3/3	Ja	39,57	75
Steigleitungen	Ja	3/3	Ja	66,82	100
Anbindeleitungen	Ja	3/3	Ja	467,71	Längen lt. Default

Wärmespeicher kein Wärmespeicher vorhanden

### Wärmebereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwärme

Betriebsweise konstanter Betrieb

### Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe 118,50 W Defaultwert

## WWB-Eingabe

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

## Warmwasserbereitung - Eingabedaten

### Allgemeine Daten

**Art der Warmwasserb.** gebäudezentral  
**Warmwasserbereitung** kombiniert mit Raumheizung

### Wärmeabgabe

**Hezkostenabrechnung** Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Hezkostenabrechnung (Fixwert)

### Wärmeverteilung ohne Zirkulation

	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	konditioniert [%]
<b>Verteilleitungen</b>	Ja	3/3	Ja	15,69	0
<b>Steigleitungen</b>	Ja	3/3	Ja	33,41	100
<b>Stichleitungen</b>	Ja	3/3		40,09	<b>Material</b> Stahl 2,42 W/m Längen lt. Default

### Wärmespeicher

**Art des Speichers** indirekt beheizter Speicher  
**Standort** nicht konditionierter Bereich  
**Baujahr** Ab 1994  
**Nennvolumen** 300 l freie Eingabe des Nennvolumens

### Hilfsenergie - elektrische Leistung

**Speicherladepumpe** 94,78 W Defaultwert

## **Heizenergiebedarf**

### **Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)**

## **Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT**

**Heizenergiebedarf (HEB)**       $Q_{HEB}$  = **40.575 kWh/a**

Heiztechnikennergiebedarf (HTEB)     $Q_{HTEB}$  = **12.427 kWh/a**

## **Heizwärmebedarf - HWB**

Transmissionswärmeverluste       $Q_T$  = **42.367 kWh/a**

Lüftungswärmeverluste       $Q_V$  = **6.842 kWh/a**

**Wärmeverluste**       $Q_I$  = **49.209 kWh/a**

Solare Wärmegewinne       $Q_s$  = **13.488 kWh/a**

Innere Wärmegewinne       $Q_i$  = **15.436 kWh/a**

**Wärmegewinne**       $Q_g$  = **28.924 kWh/a**

**Heizwärmebedarf**       $Q_h$  = **20.285 kWh/a**

## **Warmwasserbereitung - WWB**

### **Wärmeenergie**

Warmwasserwärmeverluste (WWWB)       $Q_{tw}$  = **7.863 kWh/a**

Verluste der Wärmeabgabe       $Q_{TW,WA}$  = **209 kWh/a**

Verluste der Wärmeverteilung       $Q_{TW,WV}$  = **1.456 kWh/a**

Verluste des Wärmespeichers       $Q_{TW,WS}$  = **1.289 kWh/a**

Verluste der Wärmebereitstellung       $Q_{kom,WB}$  = **216 kWh/a**

**Verluste Warmwasserbereitung**       $Q_{TW}$  = **3.170 kWh/a**

### **Hilfsenergie**

Energiebedarf Wärmeverteilung       $Q_{TW,WV,HE}$  = **0 kWh/a**

Energiebedarf Wärmespeicherung       $Q_{TW,WS,HE}$  = **357 kWh/a**

Energiebedarf Wärmebereitstellung       $Q_{TW,WB,HE}$  = **0 kWh/a**

**Summe Hilfsenergiebedarf**       $Q_{TW,HE}$  = **357 kWh/a**

**HEB-WW (Warmwasser)**       $Q_{HEB,TW}$  = **11.034 kWh/a**

**HTEB-WW (Warmwasser)**       $Q_{HTEB,TW}$  = **3.170 kWh/a**

## Heizenergiebedarf

### Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)

#### Raumheizung - RH

##### Wärmeenergie

Heizwärmeverbrauch (HWB)

$$Q_h = 20.285 \text{ kWh/a}$$

Verluste der Wärmeabgabe

$$Q_{H,WA} = 3.580 \text{ kWh/a}$$

Verluste der Wärmeverteilung

$$Q_{H,WV} = 13.558 \text{ kWh/a}$$

Verluste des Wärmespeichers

$$Q_{H,WS} = 0 \text{ kWh/a}$$

Verluste der Wärmebereitstellung

$$Q_{kom,WB} = 478 \text{ kWh/a}$$

Verluste Raumheizung

$$Q_H = 17.615 \text{ kWh/a}$$

##### Hilfsenergie

Energiebedarf Wärmeabgabe

$$Q_{H,WA,HE} = 0 \text{ kWh/a}$$

Energiebedarf Wärmeverteilung

$$Q_{H,WV,HE} = 219 \text{ kWh/a}$$

Energiebedarf Wärmespeicherung

$$Q_{H,WS,HE} = 0 \text{ kWh/a}$$

Energiebedarf Wärmebereitstellung

$$Q_{H,WB,HE} = 0 \text{ kWh/a}$$

Summe Hilfsenergiebedarf

$$Q_{H,HE} = 219 \text{ kWh/a}$$

HEB-RH (Raumheizung)

$$Q_{HEB,H} = 24.363 \text{ kWh/a}$$

HTEB-RH (Raumheizung)

$$Q_{HTEB,H} = 4.078 \text{ kWh/a}$$

#### Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung

$$Q_{H,beh} = -15.306 \text{ kWh/a}$$

Warmwasserbereitung

$$Q_{TW,beh} = -758 \text{ kWh/a}$$